

AP741300 Blanax LUGGAGE SCALE

INSTRUCTIONS MANUAL

This digital luggage scale has the following characteristics: precision weighing, attractive design, easy to carry, durability and much more. It is perfect for travelling, family use, shopping, or outdoor activities. Please read this manual carefully to ensure correct operation of the scale.

ITEM SPECIFICATIONS

Equipped with High Precision Strain Gauge Sensor System
Maximum Capacity: 40 kg
Minimum Capacity: 1 kg
Unit: kg/lb
One-button function
Power: 1 Lithium Battery (CR2032) included.

SCALE OPERATION

Prior to first use, remove the battery stopper film. Press the POWER button to turn on scale. The LCD displays 888 at startup. After startup, be sure to hold the scale in a vertical state until it emits a Beep tone (within 3 seconds) and the LCD display reads 0.0 kg

The object to be weighed should be attached to the scale while the LCD displays 0.0 kg. Next grip the scale handle and lift up the article. The scale will emit a Beep tone when it has weighed the article. The LCD will display the article weight along with Hold message in the lower right corner of the LCD screen.

To reset the scale and weigh another article, remove article from scale, then press and release POWER button. Scale will then emit Beep and LCD will display 0.0 kg.

Press POWER button to turn scale off (scale will power off automatically after 60 seconds of no usage).

UNIT TRANSITION (KG/LB)

Press POWER button to turn on scale. Press POWER button again and the LCD display will show the message lb. Press POWER button again to weigh in kg.

TARE FUNCTION

When you use a container to weigh an article, weigh the container by itself first. After unit emits Beep and LCD displays container weight with Hold message in lower right corner, continue to lift container, press and release POWER button to reset scale to 0.0 kg.

Place the article to be weighed in the container. Now only the object weight will be displayed.

USAGE NOTES:

- The maximum weight limit for this scale is 40 kg. If objects heavier than 40 kgs are placed on the scale, the display will show ERR message. Attempting to weigh items over 40 kg could damage the scale.
- When the LCD displays the Battery Symbol, it means the battery is low. Please change the battery as soon as possible.
- To ensure the highest accuracy possible, avoid shaking and rocking while weighing items in the scale.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Wipe the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water nor use chemical-abrasive cleaning agents on the scale surface.
- DO NOT stress the triangle ring for long time. While travelling, keep the scale away from objects with sharp ends (such as toys or stationery) to avoid turning on causing accidental battery consumption.
- To ensure accuracy, DO NOT use this scale near strong magnetic fields.
- Keep the scale away from children to avoid danger of swallowing batteries or small components.

This item is in conformity with the following standards:

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

Technical information: DC 3.0V 210mAh (1*3.0V, SIZE "CR2032")

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.
There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176. Hungary
Registration number: 01-09-276783
Made in China

AP741300 Blanax bőrön mérleg

Használati utasítás

Ez a digitális bőrön mérleg az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: pontos mérés, vonzó kivitel, könnyű használat, tartósság és ehhez hasonlók. Ideális utazáshoz, családi használatra, vásárláshoz vagy kültéri tevékenységekhez. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy a mérleget helyesen tudja használni.

TERMÉKLEÍRÁS:

Nagy pontosságú nyújtásmérő érzékelő rendszerrel felszerelve.

Maximum kapacitás: 40 kg

Minimum kapacitás: 1 kg

Mértékegység: kg/font

Egy gombos funkció

Teljesítmény: 1 lítium elem (CR2032)

A MÉRLEG MŰKÖDÉSE:

Az első használat előtt távolítsa el az elemlezáró filmet. Nyomja meg a POWER gombot a mérleg bekapcsolásához. Az LCD kijelzőn megjelenik a 888. Az üzembe helyezés után győződjön meg róla, hogy a mérleget vízszintesen tartja, amíg a sípoló hang felhangzik (3 másodpercen belül) és az LCD kijelzőn a 0,0 kg olvasható.

Ahhoz, hogy lemérjen egy tárgyat, hozzá kell azt kapcsolnia a mérleghez, mialatt az LCD 0,0 kg-t mutat. Aztán fogja meg a mérleg fogantyúját és emelje fel a tárgyat. A mérleg sípoló hangot ad ki, amikor lemérte a tárgyat. Az LCD kijelzi a tárgy súlyát a HOLD (tárol) üzenettel együtt az LCD képernyő jobb alsó sarkában.

A mérés törléséhez és más termék leméréséhez távolítsa el a tárgyat a mérlegről, nyomja meg és engedje fel a POWER gombot. A mérleg sípoló hangot ad és az LCD-n megjelenik a 0,0 kg.

Nyomja meg a POWER gombot a mérleg kikapcsolásához (a mérleg 60 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem használja).

MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁSA (KG/FONT):

Nyomja meg a POWER gombot a mérleg bekapcsolásához. Nyomja meg a POWER gombot újra és az LCD kijelző az eredményt fontban mutatja. Nyomja meg a POWER gombot újra, hogy kg-ban mérjen.

TÁRA FUNKCIÓ:

Ha valamilyen tartályt használ a tárgy megméréséhez, akkor előbb mérje le a tartályt magában. Ezután a sípoló hang hallatszik és az LCD kijelzőn megjelenik a tartály súlya a jobb alsó sarokban található HOLD (tárol) üzenettel, folytassa a tartály felemelését, majd nyomja meg és engedje fel a POWER gombot a mérleg 0,0 kg állásba helyezéséhez.

Helyezze a tárgyat a leméréshez a tartályba. Most csak a tárgy súlyát fogja kijelezni a mérleg.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A maximum súlyhatár ennél a mérlegnél 40 kg. Ha 40 kg-nál nehezebb tárgyat helyez a mérlegre, a kijelző ERR üzenetet mutat. Figyelem! A 40 kg feletti tárgyak mérésével károsíthatja a mérleget.
- Amikor az LCD kijelzőn egy elem szimbólum jelenik meg, az azt jelenti, hogy az elem lemerült. Kérjük, cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.
- A lehető legpontosabb mérés biztosításához kerülje a mérleg rázkódását a mérés során.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- A mérleget enyhén nedves ruhával törölje le. NE merítse vízbe a mérleget és ne használjon vegyszereket a felületén.
- NE feszítse a háromszög alakú gyűrűt sokáig. Utazás során tartsa távol a mérleget az éles tárgyaktól (pl. játékok vagy írószerek) hogy elkerülje a véletlen bekapcsolódást és emiatt az elem gyors lemerülését.
- A pontosság biztosításához NE használja a mérleget erős mágneses hatás közelében.
- Tartsa a mérleget gyermekektől távol, hogy elkerülje az apró alkotórészek vagy az elem lenyelését.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU irányelv
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863

Technikai adatok: DC 3.0V 210mAh (1*3.0V, SIZE "CR2032")

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejárta után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról.
További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf.:176. Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína